


Tableau de Réglage du Distributeur Centrifuge

AMAZONE

EK 300



AMAZONEN-WERKE H. DREYER

Usine à HASBERGEN-GASTE et à HUDE in Oldenburg (Allemagne)



Téléphone: Hasbergen (0 54 05) 643-645 • Téléc: No. 09 4801
Téléphone: Hude (0 44 08) 547-548 • Téléc: No. 02 5722

Fabrique de distributeurs d'engrais, trieurs et sélectionneurs
de pommes de terre, silos, élévateurs, pulvérisateurs, trémies
de transport, semoirs, herse alternatives, paniers de fanage.




Figure 1

Introduire l'axe de butée dans le trou choisi selon le tableau de réglage.




Figure 3

Position des aubes: A = normale

Toutes les six aubes se trouvent dans la position selon la figure 5, c'est-à-dire toutes les aubes sont fixées dans la fente avant (sens de rotation).

Position des aubes: B

Les trois aubes avec le ressort sont déplacées suivant la position pointillée I fig. 5.

Position des aubes: C

Toutes les six aubes (5/I et 5/II) sont déplacées suivant les positions pointillées I et II fig. 5.





Figure 2

Réglage des glissières:

Les glissières A et B sont ouvertes ou fermées en actionnant le levier 2/1. Lorsqu'il est indiqué dans le tableau de réglage qu'une glissière (A ou B) doit rester fermée pendant la distribution, il faut tirer la tige de commande correspondante après avoir enlevé les goupilles bêta.

Figure 4



Axe de butée (4/1) pour régler les valeurs indiquées dans le tableau de réglage.

Axe de butée (4/2) pour régler les valeurs intermédiaires.




Figure 5

Ternaire en granulés

Largeur pratique de travail . . . 10-11 m Position de la machine I Position des aubes A Prise de force. . . . 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans agita- teurs
vitesse d'avan- cement en km/h	4	6	8	10	12	
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1					
	B1					
	C1	105	70	50	40	35
	A2	220	145	110	90	75
	B2	315	210	160	125	105
	C2	500	335	250	200	170
	A3	675	450	340	270	225
	B3	840	560	420	335	280
	C3	990	660	495	395	330
	A4	1140	760	570	455	380
	B4	1290	860	645	515	430
	C4	1410	940	705	565	470
	A5	1515	1010	760	605	505
	B5	1620	1080	810	650	540

Chaux, salpêtre d'ammoniaque

Largeur pratique de travail . . 9 m Position de la machine I Position des aubes A Prise de force. 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans agita- teurs
vitesse d'avan- cement en km/h	4	6	8	10	12	
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1					
	B1					
	C1	115	75	55	45	40
	A2	220	145	110	90	70
	B2	315	210	160	125	105
	C2	465	310	235	190	155
	A3	615	410	310	245	205
	B3	780	520	390	310	260
	C3	930	620	465	370	310
	A4	1065	710	535	425	355
	B4	1200	800	600	480	400
	C4	1305	870	650	520	435
	A5	1405	935	700	560	470
	B5	1500	1000	750	600	500

Sulfate d'ammoniaque

Largeur pratique de travail . . 7-8 m Position de la machine I Position des aubes C Prise de force. 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans agita- teurs
vitesse d'avan- cement en km/h	4	6	8	10	12	
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1					
	B1	85	55	40	35	30
	C1	300	200	150	120	100
	A2	525	350	265	210	175
	B2	765	510	385	305	255
	C2	1025	680	510	410	340
	A3	1275	850	640	510	425
	B3	1560	1040	780	625	520
	C3	1770	1180	885	710	590
	A4	2000	1335	1000	800	670
	B4					
	C4					
	A5					
	B5					

Ammonitrate

Largeur pratique de travail . . 6-7 m Position de la machine I Position des aubes C Prise de force. 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans agita- teurs
vitesse d'avan- cement en km/h	4	6	8	10	12	
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1					
	B1	75	50	40	30	25
	C1	165	110	85	65	55
	A2	285	190	145	115	95
	B2	435	290	220	175	145
	C2	615	410	310	245	205
	A3	765	515	385	300	255
	B3	960	640	480	385	320
	C3	1140	760	570	455	380
	A4	1320	880	660	520	440
	B4					
	C4					
	A5					
	B5					

Chaux azotée perlurée

Largeur pratique de travail ... 8-9 m Position de la machine ... I Position des aubes ... B Prise de force ... 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans agila- teurs
vitesse d'avancement en km/h						
						4 6 8 10 12
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1					
	B1	65	45	35	25	20
	C1	225	150	115	90	75
	A2	420	280	210	170	140
	B2	600	400	300	240	200
	C2	855	570	430	340	285
	A3	1125	750	565	450	375
	B3	1380	920	690	550	460
	C3	1605	1070	805	640	535
	A4	1830	1220	915	730	610
	B4					
	C4					
	A5					
	B5					

Superphosphate en granulés

Largeur pratique de travail ... 10 m Position de la machine ... I Position des aubes ... A Prise de force ... 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans agila- teurs
vitesse d'avancement en km/h						
						4 6 8 10 12
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1					
	B1					
	C1	135	90	70	55	45
	A2	265	175	130	105	90
	B2	390	260	195	155	130
	C2	595	395	295	235	200
	A3	790	525	395	315	265
	B3	990	660	495	395	330
	C3	1110	740	555	445	370
	A4	1239	825	620	495	415
	B4	1365	910	685	545	455
	C4	1500	1000	750	600	500
	A5	1635	1090	820	655	545
	B5	1780	1185	890	710	595

Scories Thomas

Largeur pratique de travail ... 3,75 m Position de la machine ... II Position des aubes ... A Prise de force ... 450 U/m Glissière B fermée						avec agila- teurs
vitesse d'avancement en km/h						
						4 6 8 10 12
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1	210	140	105	85	70
	B1	300	200	150	120	100
	C1	780	520	390	310	260
	A2	1320	880	660	530	440
	B2	1875	1250	935	750	625
	C2	2400	1600	1200	960	800
	A3	3000	2000	1500	1200	1000
	B3					
	C3					
	A4					
	B4					
	C4					
	A5					
	B5					

Potasse brute

Largeur pratique de travail ... 9-10 m Position de la machine ... I Position des aubes ... C Prise de force ... 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans agila- teurs
vitesse d'avancement en km/h						
						4 6 8 10 12
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1					
	B1					
	C1	105	70	55	40	35
	A2	225	150	115	90	75
	B2	330	220	165	130	110
	C2	520	345	260	205	175
	A3	685	455	340	280	230
	B3	855	570	430	340	285
	C3	1020	680	510	410	340
	A4	1185	790	590	475	395
	B4	1365	910	685	545	455
	C4	1485	990	745	595	495
	A5	1575	1050	790	630	525
	B5	1675	1115	840	670	560

Superphosphate

Largeur pratique de travail . . . 9 m

Position de la machine I

Position des aubes C

Prise de force 540 U/m

Glissière A et B ouvertes

sans

agita-

teurs

vitesse d'avancement en km/h

4

6

8

10

12

C1

90

60

45

35

30

A2

270

180

135

110

90

B2

450

300

225

180

150

C2

645

430

325

260

215

A3

840

560

420

335

280

B3

1050

700

525

420

350

C3

1275

850

635

510

425

A4

1500

1000

750

600

500

B4

1650

1100

825

660

550

C4

1800

1200

900

720

600

Quantité distribuée en kg/ha - Réglage de la machine

Céréales et engrais vert

Seigle

Largeur pratique de travail . 8 m

Position de la machine I

Position des aubes B

Prise de force 540 U/m

Glissière A et B ouvertes

sans

agita-

teurs

vitesse d'avancement en km/h

4

6

8

10

12

Quantité distribuée en kg/ha - Réglage de la machine

C1

86

57

43

34

29

A2

199

132

99

79

66

B2

315

210

157

126

105

C2

375

250

187

150

125

A3

582

388

291

233

194

B3

675

450

337

270

225

Blé

Largeur pratique de travail . 7 m

Position de la machine I

Position des aubes B

Prise de force 540 U/m

Glissière A et B ouvertes

sans

agita-

teurs

vitesse d'avancement en km/h

4

6

8

10

12

Quantité distribuée en kg/ha - Réglage de la machine

B1

38,5

26

20

15,5

13

C1

176

117

88

70

58

A2

303

202

151

121

101

B2

455

302

227

182

151

C2

600

400

300

240

200

Orge

Largeur pratique de travail . 5 m

Position de la machine I

Position des aubes B

Prise de force 540 U/m

Glissière A et B ouvertes

sans

agita-

teurs

vitesse d'avancement en km/h

4

6

8

10

12

Quantité distribuée en kg/ha - Réglage de la machine

B2

114

76

57

34

38

C2

228

152

114

91

76

A3

338

225

169

135

113

B3

398

265

199

159

133

C3

456

304

228

182

152

A4

582

388

291

233

194

Avoine

Largeur pratique de travail .6 m Position de la machine I Position des aubes B Prise de force 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans
						agita-
						teurs
vitesse d'avancement en km/h	4	6	8	10	12	
Quantité distribuée en kg/ha - Réglage de la machine	B2	100	67	50	40	33
	C2	168	112	84	67	56
	A3	260	173	130	104	86
	B3	303	202	151	121	101
	C3	370	247	185	148	123
	A4	425	284	212	170	142
	B4	503	335	251	201	167

Haricots

Largeur pratique de travail .6 m Position de la machine I Position des aubes A Prise de force 540 U/m Glissière B fermée						sans
						agita-
						teurs
vitesse d'avancement en km/h	4	6	8	10	12	
Quantité distribuée en kg/ha - Réglage de la machine	A2	168	112	84	67	56
	B2	250	166	125	99	83
	C2	352	235	176	141	117
	A3	450	300	225	180	150
	B3	540	360	270	218	180
	C3	610	402	305	244	207
	A4	750	500	375	300	250
	B4	825	550	412	330	275

Colza

Largeur pratique de travail .5 m Position de la machine I Position des aubes C Prise de force 540 U/m Glissière B fermée						sans
						agita-
						teurs
vitesse d'avancement en km/h	4	6	8	10	12	
Qua. distr. en kg/ha - Régl. de la mach.	A1	18,5	12,5	9,5	7,5	6
	B1	66	45	33	27	22,5
	C1	141	94	71	56	47

Betterave fourragère

Largeur pratique de travail .7 m Position de la machine I Position des aubes B Prise de force 540 U/m Glissière B fermée						sans
						agita-
						teurs
vitesse d'avancement en km/h	4	6	8	10	12	
Qua. distr. en kg/ha - Régl. de la mach.	A1	8,5	5,7	4,3	3,4	2,8
	B1	35	23,5	17,5	14	12
	C1	73	49	36	30	25

Lupin

Largeur pratique de travail .5 m Position de la machine I Position des aubes B Prise de force 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans
						agita-
						teurs
vitesse d'avancement en km/h	4	6	8	10	12	
Qua. distr. en kg/ha - Régl. de la mach.	C1	144	96	72	57	48
	A2	348	232	172	139	116
	B2	515	344	257	206	172
	C2	720	480	360	288	240

Trèfle violet ou blanc

Largeur pratique de travail .6 m Position de la machine I Position des aubes A Prise de force 540 U/m Glissière A fermée						sans
						agita-
						teurs
vitesse d'avancement en km/h	4	6	8	10	12	
Qua. distr. en kg/ha - Régl. de la mach.	A1	22	15	11	9	7
	B1	64	42	32	26	21
	C1	130	87	65	52	44

Lucerne

Largeur pratique de travail .6 m Position de la machine I Position des aubes A Prise de force 540 U/m Glissière A fermée						sans
						agita-
						teurs
vitesse d'avancement en km/h	4	6	8	10	12	
Qua. distr. en kg/ha - Régl. de la mach.	A1	20	13,5	10	8	6,5
	B1	52,5	35	26	21	17,5
	C1	117	78	58	47	39

Fétuque des prés

Largeur pratique de travail .3 m Position de la machine I Position des aubes A Prise de force 540 U/m Glissière B fermée						sans
						agita-
						teurs
vitesse d'avancement en km/h	4	6	8	10	12	
Quantité distribuée en kg/ha - Réglage de la machine	A2	13,5	9	6,5	5,5	4,5
	B2	26,5	17,5	13	10,5	9
	C2	49	32,5	24,5	19,5	16
	A3	78	52	39	31	26
	B3	115	77	57	46	38
	C3	165	110	82	66	55

quantités distribuées en kg/ha

Sc

La
Po
Po
Pr
gl

vite
m

quantités distribuées en kg/ha

Potasse en granulés

Largeur pratique de travail ... 9 m Position de la machine I Position des aubes B Prise de force 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans agitateurs	
vitesse d'avancement en km/h		4	6	8	10	12	
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1						
	B1						
	C1	130	85	65	50	45	
	A2	240	160	120	95	80	
	B2	360	240	180	145	120	
	C2	560	365	280	220	185	
	A3	745	495	370	295	250	
	B3	930	620	465	370	310	
	C3	1075	715	540	430	360	
	A4	1215	810	610	485	405	
	B4	1350	900	675	540	450	
	C4	1470	980	735	590	490	
	A5	1590	1060	795	635	530	
	B5	1710	1140	855	685	570	

Potasse en pulvérulent

Largeur pratique de travail ... 3,75 m Position de la machine I Position des aubes B Prise de force 540 U/m Glissière A fermée						sans agitateurs	
vitesse d'avancement en km/h		4	6	8	10	12	
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1						
	B1	120	85	60	50	40	
	C1	330	220	165	130	110	
	A2	570	380	285	230	190	
	B2	810	535	405	320	270	
	C2	1140	760	570	455	380	
	A3	1470	980	735	590	490	
	B3	1800	1200	900	720	600	
	C3						
	A4						
	B4						
	C4						
	A5						
	B5						

Scories potassiques (granulés)

Largeur pratique de travail ... 7-8 m Position de la machine I Position des aubes C Prise de force 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans agitateurs	
vitesse d'avancement en km/h		4	6	8	10	12	
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1						
	B1						
	C1	225	150	115	90	75	
	A2	435	290	220	175	145	
	B2	645	430	325	260	215	
	C2	930	620	465	370	310	
	A3	1200	800	600	480	400	
	B3	1500	1000	750	600	500	
	C3	1755	1170	880	700	585	
	A4	2010	1340	1005	805	670	
	B4	2295	1530	1150	920	765	
	C4	2475	1650	1240	990	825	
	A5	2610	1740	1305	1045	870	
	B5	2760	1840	1380	1105	920	

Rhe-Ka-Phos

Largeur pratique de travail ... 8 m Position de la machine I Position des aubes B Prise de force 540 U/m Glissière A et B ouvertes						sans agitateurs	
vitesse d'avancement en km/h		4	6	8	10	12	
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1						
	B1						
	C1	225	150	115	90	75	
	A2	375	250	190	150	125	
	B2	540	360	270	215	180	
	C2	780	520	390	315	260	
	A3	1015	675	505	405	340	
	B3	1260	840	630	525	420	
	C3	1380	980	690	590	490	
	A4	1685	1125	845	675	560	
	B4	1915	1275	955	765	640	
	C4	2025	1350	1015	810	675	
	A5	2190	1460	1095	880	730	
	B5	2365	1575	1180	945	790	

Scories potassiques 2:1 sec

Largeur pratique de travail .. 3,75 m							avec agita- teurs
Position de la machine II							
Position des aubes Ø							
Prise de force. 450 U/m							
Glissière B fermée							
vitesse d'avancement en km/h							
		4	6	8	10	12	
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1	270	180	135	110	90	
	B1	510	340	255	205	170	
	C1	975	650	485	390	325	
	A2	1425	950	710	570	475	
	B2	1875	1250	940	750	625	
	C2	2235	1490	1115	895	745	
	A3	2550	1700	1275	1020	850	
	B3	2895	1930	1445	1160	965	
	C3						
	A4						
	B4						
	C4						
	A5						
	B5						

Scories potassiques 2:1 humecté

Largeur pratique de travail .. 5 m						avec agita- teurs
Position de la machine I						
Position des aubes B						
Prise de force. 540 U/m						
Glissière A et B ouvertes						
vitesse d'avancement en km/h						
		4	6	8	10	12
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1					
	B1	300	200	150	120	100
	C1	750	500	375	300	250
	A2	1275	850	640	510	425
	B2	1800	1200	900	720	600
	C2	2250	1500	1125	900	750
	A3	2700	1800	1350	1080	900
	B3	3300	2200	1650	1320	1100
	C3	3750	2500	1875	1500	1250
	A4	4200	2800	2100	1680	1400
	B4					
	C4					
A5						
B5						

Chaux éteinte

Largeur pratique de travail .. 3,75 m						avec agita- teurs
Position de la machine II						
Position des aubes B						
Prise de force. 450 U/m						
Glissière A et B ouvertes						
vitesse d'avancement en km/h		4	6	8	10	12
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1					
	B1	300	200	150	120	100
	C1	825	550	410	330	275
	A2	1200	800	600	480	400
	B2	1875	1250	940	750	625
	C2	3150	2100	1575	1260	1050
	A3	4500	3000	2250	1800	1500
	B3	5925	3950	2965	2370	1975
	C3	6975	4650	3490	2790	2325
	A4	8100	5400	4050	3240	2700
	B4	9150	6100	4575	3660	3050
	C4					
	A5					
	B5					

Marne magnésienne

Largeur pratique de travail .. 3,75 m						avec agita- teurs
Position de la machine II						
Position des aubes B						
Prise de force. 450 U/m						
Glissière A et B ouvertes						
vitesse d'avancement en km/h						
	4	6	8	10	12	
quantités distribuées en kg/ha réglage de la machine	A1	330	220	165	130	110
	B1	675	450	340	270	225
	C1	1125	750	565	450	375
	A2	2025	1350	1015	810	675
	B2	2880	1920	1440	1152	960
	C2	3675	2450	1840	1470	1225
	A3	4500	3000	2250	1800	1500
	B3	5265	3510	2630	2105	1755
	C3					
	A4					
	B4					
	C4					
	A5					
	B5					