

Ersatzteilliste



L 850

L 950

L 1020

VOGEL  **NOOT**
SOIL SOLUTIONS

H - 9200 Mosonmagyaróvár

T +36 (06) 20/469 6360

F +36 (06) 696/576-662

ERSATZTEILLISTE	22
Hydraulische Wendevorrichtung.....	23
Hinterpflug.....	24
Düngereinleger, Vorschäler und MORO-Vorschäler.....	25
Doppelstützräder.....	27
Scheibenseche.....	28,29
Stroheinlegescheiben.....	30
Halbautomatische Steinsicherung (SEMI)	31
Pendel- Transportpendel – Stützrad	32,33
Untergrundlockerer.....	34
Pflugkörper	
a) UN350.....	PK3
b) UN400.....	PK4
c) UN430.....	PK5
d) WS350.....	PK6
e) WY350.....	PK7
f) WY400.....	PK8
g) UST400 (Streifenkörper).....	PR0
h) M430.....	PR1
i) UL430.....	PR2
j) MPK400.....	PR4
k) MPK430.....	PR5

II. ERSATZTEILLISTE

Ersatzteilbestellung

Ersatzteillisten finden Sie frei zugänglich im Ersatzteil-Portal unter www.amazone.de.
Bestellungen richten Sie bitte an Ihren AMAZONE Fachhändler.

Geben Sie bei allen Anfragen **Baujahr**, **Seriennummer** und **Type Variante** an. Diese **Daten** sind im **Typenschild** am Anbaukörper eingeschlagen.

VOGEL NOOT 			
Vogel & Noot Mezőgépgyár Kft. Úttörő u. 43 H - 9200 Mosonmagyaróvár			
Baujahr		1	
Seriennummer		2	Type Variante
zul. Achslast kg		4	Typennummer
zul. Stützlast kg		6	zul. Gesamtgewicht kg
			5
			7

Die Ersatzteile sind auf den **Bildtafeln** mit **Bildnummern** versehen. In den Teilleisten finden Sie neben der **Bildnummer** die **Bestellnummer** und die Bezeichnung des betreffenden Teiles. Wir bitten Sie, in Ihrer Bestellung immer die Bestellnummer und die Teilebezeichnung anzugeben.


Beispiel:

971350 (Bestellnummer) **Gerade Einschraubverschraubung GE12LM** (Bezeichnung)

Angaben über rechts oder links: Die rechte Seite des Pfluges ist jene, mit der der Pflug in Fahrtrichtung gesehen nach rechts auswirft.


Wenn Sie Teile im **AMAZONE Ersatzteil-Portal** bestellen, setzen Sie **VN** vor jede Bestellnummer.
Beispiel: **VN971350**. //\ Prüfen Sie nach Eingabe der Bestellnummer, ob Teilebezeichnung und gewünschter Artikel übereinstimmen.

//\ Eine grundsätzliche Lieferung von Teilen für ältere V&N Pflüge können wir nicht sicherstellen.




Hydraulische Wendevorrichtung „L“

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	717700	Spannstift 16x100 DIN 1481	26	852350	Zugfeder verz. (PE3.160.01)
2	717100	Spannstift 10x100 DIN 1481	27	781301	Seegerring A30x2 DIN 471
3	PB4.100.02	Bund	28	LA1.160.01	Klinke
4	760200	Nadelrolle 4x39,8 G3	29	LA0.132.00	Wendeachse kpl.
5	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	30	LA0.100.03	Lagerbolzen Ø 40
6	822900	Federvorstecker 3 mm verz. DIN 11024	31	LA0.130.00	Wendekörper kpl. geschweißt
7	575710	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN 931-8.8	32	716400	Spannstift 10x50 DIN 1481
8	PE3.100.04	Verriegelungsbolzen verz.	33	523820	Sechskantschraube M20x50 8.8
9	LB1.003.00	Anbauachse kpl. Kat. II / 28 (mit Hülse)	34	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8
9	LB1.002.00	Anbauachse kpl. Kat. I / 28 (mit Hülse)	35	LA0.150.01	Breitenverstellspindel
9	LB1.001.00	Anbauachse kpl. Kat. I / 22 (mit Hülse)	36	881755	Pflugwendezylinder automatisch (PE3.166.00)
9	LB1.001.00	Anbauachse kpl. Kat. II / 36 (mit Hülse)	37	PE3.030.00	Standstütze geschweißt
10	PB4.10004	Verschleißscheibe	38	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934-8
11	LA0.110.00	Anbaukörper kpl. geschweißt	39	LC1.000.01	Hebel
11a	LA0.110.E0	Anbaukörper kpl. geschweißt	40	LA0.100.04	Spindelmutter
12	PE3.100.01	Oberer Anbaubolzen Kat. I und II	41	715601	Spannstift 8x50 DIN 1481
13	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023	42	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934-8
14	PE3.105.02	Handhebel	43	LA0.100.01	Anlaufscheibe
15	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985-8	44	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
16	PE3.105.01	Spindel (Sturzverstellspindel montiert PE3.105.00)	45	LB1.103..00	Pendelachse Kat. I / 28
17	572100	Sechskantschraube M8x45 verz. DIN 931-8.8	45a	LB1.102.00	Pendelachse Kat. I / 22
18	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985-8	46	LB2.000.01	Verriegelungsbolzen
19	863300	Staubkappe	47	580800	Sechskantschraube M20x100 verz. DIN 931-8.8
20	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5	48	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8
21	844250A	HD-Schlauch 1250 mm NW10 montiert (inkl. Pos. 19,20)	49	PF0.100.15	Hülse
21a	844250	HD-Schlauch 1250 mm NW10 (ohne Kupplungsstecker)	50	LA2.100.14	Verbindungsbolzen
22	971350	Gerade Einschraubverschraubung GE 12 LM	51	715701	Spannstift 8x60 verz. DIN 1481
23	PL0.162.01	Drosselscheibe	52	PE3.118.00	Klemmbügel geschweißt
24	881751	Hydraulikzylinder einfachwirkend (PE3.161.00)	53	LB1.000.01	Distanzhülse D=22mm
25	781301	Seegerring A30x2 DIN 471		LB1.000.02	Distanzhülse D=28mm
				LB3.000.01	Distanzhülse D=36mm




Hinterpflug „L“

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LC0.050.00	Rahmenrohr 850 (2-scharig)	15	523767	Sechskantschraube M16x160 (LC2.000.01) 8.8
1a	LC0.070.00	Rahmenrohr 950 (2-scharig)	16	LC2.000.30	Grindelträger
1b	LC0.090.00	Rahmenrohr 1020 (2-scharig)	17	LC2.000.32	Grindeltragplatte gerade
2	523757	Sechskantschraube M20x165 (LC2.000.02) 8.8	18	LC2.000.33	Grindeltragplatte gebogen
3	LC0.000.02	Sechskantschraube M20x165	19	LC1.000.34	Hülse
4	LC0.00.11	Hülse	20	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC2.000.36) 10.9
5	695010	Kronenmutter M20 DIN 979-6	21	523782A	Scherschraube M16x65 (LC2.000.35) 10.9
6	701700	Splint 4x36 DIN 94	22	523798	Sechskantschraube M20x55 (LC2.000.37) 8.8
7	LC0.050.06	Spindellagerplatte	23	PE2.000.16	Grindel RH60
8	550148	Zylinderschraube M20x25 DIN 912	23a	PE2.000.18	Grindel RH67
9	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	23b	PE4.000.16	Grindel RH72
10	LC0.051.00	Rahmenrohr 850 (3-scharig)	23c	PF3.000.16	Grindel RH78
10a	LC0.071.00	Rahmenrohr 950 (3-scharig)	24	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931-8.8
11	697390	Sechskantmutter NM20, DIN 985-8	25	864120	Verschlußkappe 100x80x7,1 (LC1.000.19)
12	LZ2.000.01	Haltebügel	26	697360	Sechskantmutter selbstsichernd M10 DIN 985
13	523774	Sechskantschraube M16x180 (LZ2.000.02) 8.8, verz	27	832280	Schmiernippel M6x1
14	523773	Sechskantschraube M20x185 (LZ2.000.03) 8.8, verz			



Düngereinleger und Vorschäler „L“

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014-10.9	19	LZ1.376.02	Vorschälerblech (Moro) rechts
2	LZ1.356.01	Düngereinlegeschar rechts		LZ1.377.02	Vorschälerblech (Moro) links
	LZ1.357.01	Düngereinlegeschar links	20	PF3.233.00	Vorschälerstiel geschweißt rechts RH 78 (Moro)
3	PA3.054.02	Düngereinlegeblech rechts RH 60-78	21	PF3.234.00	Vorschälerstiel geschweißt links RH 78 (Moro)
	PA3.055.02	Düngereinlegeblech links RH 60-78	22	LZ1.342.00	Düngereinleger montiert rechts RH 60-67 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
4	640800	Federring A12 verz. DIN 127		LZ1.343.00	Düngereinleger montiert links RH 60-67 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
5	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8		LZ2.342.00	Düngereinleger montiert rechts RH 72-78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
6	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439-6		LZ2.343.00	Düngereinleger montiert links RH 72-78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
7	LZ1.348.00	Düngereinlegerstiel geschweißt rechts RH 60-67		LZ1.332.00	Vorschäler montiert rechts RH 60-67 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	LZ2.348.00	Düngereinlegerstiel geschweißt rechts RH 72-78		LZ1.333.00	Vorschäler montiert links RH 60-67 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
8	LZ1.349.00	Düngereinlegerstiel geschweißt links RH 60-67		LZ2.332.00	Vorschäler montiert rechts RH 72-78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	LZ2.349.00	Düngereinlegerstiel geschweißt links RH 72-78		LZ2.333.00	Vorschäler montiert links RH 72-78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
9	545950	Senkschraube M10x30 DIN 11014-10.9	23	LZ1.332.00	Vorschäler montiert rechts RH 60-67 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
10	LZ1.341.00	Düngereinlegerhalter geschweißt		LZ1.333.00	Vorschäler montiert links RH 60-67 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
11	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933-8.8		LZ2.332.00	Vorschäler montiert rechts RH 72-78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
12	640400	Federring A10 verz. DIN 127		LZ2.333.00	Vorschäler montiert links RH 72-78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
13	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934-8	24	PF3.231.00	Vorschäler "MORO" montiert rechts RH 78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
14				PF3.232.00	Vorschäler "MORO" montiert links RH 78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
15	LZ1.366.02	Vorschälerblech rechts			
	LZ1.367.02	Vorschälerblech links			
16	523853	Sechskantschraube M20x45 verz. (LZ1.340.01) 8.8			
17	697390	Sechskantmutter NM20			
18					




DREHPFLUG-NORMAL:

Doppelstützräder hinten / vorne

(L, LM, M, MS, S) (Ø 400-, Ø 460-, Ø 500-Blech; Ø 550-Gummi)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	885110	Rad Ø 400 montiert (PE2.272.00, mit Lagerung)	17	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
1a	885115	Rad Ø 460 montiert (PF0.283.00, mit Lagerung)	18	782450	Sicherungsring 25x1,2; DIN 472, verz.
1b	885120	Rad Ø 500 montiert (PP2.272.00, mit Lagerung)	19	836000	Kugelknopf 40 / M10 innen
2	999994	Verschlußkappe Ø 52 (Ø 400,460) (PE2.272.03)	20	LZ2.268.0A	Stützradträger vorne geschw. (Scherbolzen)
2a	999998	Verschlußkappe Ø 62 (Ø 500,550) (PP2.272.03)	20a	LZ1.268.0A	Stützradträger vorne geschw. (NON-Stop-Steins.)
3	697380	Sechskantmutter NM16, DIN 985-8	21	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985-8
4	753550	Rillenkugellager 6304 (Ø400, 460)	22	PE2.273.00	Stützradstiel geschweißt rechts (Ø 400, 460)
4a	753600	Rillenkugellager 6305 (Ø 500, 550)	22a	PE2.276.00	Stützradstiel geschweißt links (Ø 400, 460)
4b	PP2.272.04	Scheibe 35x17,5x3 (ab Ø 500, 550)	23	PP2.273.00	Stützradstiel geschweißt rechts (Ø 500, 550)
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 (Ø 400, 460, 500 und 550)	23a	PP2.276.00	Stützradstiel geschweißt links (Ø 500, 550)
6	PF0.284.02	Distanzhülse (Ø 400, 460)	24	PE2.271.00	Rad Ø 400x150 kpl. mont. mit Stiel rechts + Abstreifer
6a	PG5.284.02	Distanzhülse (Ø 500, 550)	24a	PE2.275.00	Rad Ø 400x150 kpl. mont. mit Stiel links + Abstreifer
7	752100	Rillenkugellager 6205 (Ø 400, 460)	25	PE5.271.00	Rad Ø 460x145 kpl. mont. mit Stiel rechts + Abstreifer
7a	752500	Rillenkugellager 6206 (Ø 500, 550)	25a	PE5.275.00	Rad Ø 460x145 kpl. mont. mit Stiel links + Abstreifer
8	837338	Dichtungslamellen Z205-30 (Ø 400, 460) (1 Stk.)	26	PP2.271.00	Rad Ø 500x185 kpl. mont. mit Stiel rechts + Abstreifer
8a	837339	Dichtungslamellen Z007-35 (Ø 500, 550) (1 Stk.)	26a	PP2.275.00	Rad Ø 500x185 kpl. mont. mit Stiel links + Abstreifer
8b	791215	Wellendichtring A30x52x10 DIN 3760-NB (Ø 400, 460)	27	LZ4.271.00	Rad Ø 550x155 (Gummi) kpl. mit Stiel rechts (ohne Abstreifer)
8c	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760-NB (Ø 500, 550)	27a	LZ4.275.00	Rad Ø 550x155 (Gummi) kpl. mit Stiel links (ohne Abstreifer)
9	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125	28	PF2.283.00	Rad Ø 550x155 montiert (ohne Radachse)
10	LZ1.268.0A	Stützradträger geschweißt (hinten)	28a	881270	Felge 4.00E 9" (PF2.285.00) (Ø 550) (mit Lagerung)
11	PP2.271.01	Abstreifer rechts	28b	842255	Reifen 6.00-9" 10 PLY (Ø 550) (T522-Profil)
11a	PP2.275.01	Abstreifer links	28c	844110	Schlauch 6.00-9" mit Ventil (Ø 550)
12	523744	Sechskantschraube M16x45 (LZ2.000.04) (nur für Stützrad)	29	523744	Sechskantschraube M16x45 (LZ2.000.04) (nur für Stützrad vorne)
	523746	Sechskantschraube M16x58 (LZ2.000.05) (nur für Stützrad und Scheibensech)	30	597800	Sechskantschraube M12x35, DIN 933-8.8, verz.
13	PE5.268.01	Verriegelungsbolzen	31	LZ2.000.01	Haltebügel (L, LM, M)
14	713000	Spannstift 5x40, DIN 1481, verz.		LZ3.000.01	Haltebügel (MS) } hinten
15	697610	Stützscheibe S14x20, DIN 988, verz.		LZ4.000.01	Haltebügel (S)
16	821775	Verriegelungsfeder verzinkt (PE5.268.02)	31a	LZ2.000.01	Haltebügel (L, LM, M) } vorne
				LZ4.000.01	Haltebügel (MS, S)




Scheibenseche „L“

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LZ2.237.02	Senkschraube M10x30 12.9	2b	PP0.242.00	Sechsscheibe Ø 600 glatt montiert (mit Lagereinheit und Schwingarm)
2	LZ1.237.01	Scheibensech Ø 400 glatt		PP0.247.00	Sechsscheibe Ø 600 gezahnt montiert (mit Lagereinheit und Schwingarm)
	LZ2.237.01	Scheibensech Ø 500 gezahnt			
	LZ2.247.01	Scheibensech Ø 600 gezahnt	3	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
	LZ2.242.01	Scheibensech Ø 600 glatt	4	681431	Nutmutter M24x1,5 verz. DIN 1804-H
	LZ2.232.01	Scheibensech Ø 500 glatt	5	643545	Sicherungsblech 24 DIN 462 mit Innennase
2a	LZ1.237.00	Scheibensech Ø 400 glatt montiert (mit Lagereinheit, ohne Schwingarm)	6	755211	Kegelrollenlager 32006
	LZ2.237.0A	Scheibensech Ø 500 gezahnt montiert (mit Lagereinheit und großem Schwingarm)	7	783100	Sicherungsring 62x2 DIN 472
	PP0.237.0A	Scheibensech Ø 500 gezahnt montiert (mit Lagereinheit, ohne Schwingarm)	9	791202	Simmerring BA 38x62x7 DIN 3760
	PP0.247.0A	Scheibensech Ø 600 gezahnt montiert (mit Lagereinheit, ohne Schwingarm)	10	LZ2.233.02	Lagerbolzen
	PE2.210.0A	Scheibensech Ø 400 glatt kpl. mont. rechts (m. Lagereinheit, Schwingarm u. Sechschaft)	11	824810	Papierdichtung (PP0.232.03)
	PE2.210.0B	Scheibensech Ø 400 glatt kpl. mont. links (m. Lagereinheit, Schwingarm u. Sechschaft)	12	LZ2.233.01	Lagerstützschale bearbeitet
	PP0.232.0A	Scheibensech Ø 500 glatt montiert (mit Lagereinheit, ohne Schwingarm)	3-12	LZ2.233.00	Lagereinheit montiert
	PP0.242.0A	Scheibensech Ø 600 glatt montiert (mit Lagereinheit, ohne Schwingarm)	13	640600	Federring A10 DIN 127
			14	695425	Sechskantmutter M10 BIW 8
			15	PP0.231.00	Schwingarm geschw. (nur für Scheibensech Ø 500)
			15a	PP0.239.00	Schwingarm geschw. (nur für Scheibensech Ø 600)
			16	670352	Sechskantmutter M24x2 DIN 439-8
			17	PG0.231.02	Schwingarmhalter
			18	PG0.231.03	Klemmstück
2b	PP0.237.00	Sechsscheibe Ø 500 gezahnt montiert (mit Lagereinheit und Schwingarm)	19	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933-8.8
	PP0.232.00	Sechsscheibe Ø 500 glatt montiert (mit Lagereinheit und Schwingarm)	20	843350	Contact-Scheibe M20 (20x40x3) verz.
			21	600251	Sechskantschraube M20x45 verz. DIN 933-8.8
			22	715501	Spannstift 8x45 DIN 1481
			23	PP0.234.01	Sechschaft (für Scheibensech Ø 500 bzw. Ø 600)

Scheibenseche „L“


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
24	PP0.240.01	Sechschafthalter (nur für Scheibensech Ø 600)			
25	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8			
26	601505	Sechskantschraube M16x35 verz. DIN 933-10.9			
27	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439			
28	583010	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN 931-10.9			
29	582900	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 931-10.9	36	PB4.052.02	Sechthaltebügel
30	PP0.230.02	Spannbügel	37	598900	Sechskantschraube M16x40 verz. DIN 933-8.8
31	523746	Sechskantschraube LZ2.000.05	38	715701	Spannstift 8x60 verz. DIN 1481
		(nur für Scheibensech und Stützrad) M16x58	39	PC0.050.02	Sechschafthalter rechts
	523744	Sechskantschraube LZ2.000.04 (nur für Scheibensech) M16x45	39a	PC0.050.01	Sechschafthalter links
32	LZ1.241.00	Scheibensechhalter geschweißt (nur für Scheibensech Ø 400 und Ø 500)	40	PC0.052.00	Schwingarm rechts
33	LZ2.241.00	Scheibensechhalter geschweißt (nur für Scheibensech Ø 600)	40a	PC0.053.00	Schwingarm links
34	PP0.230.01	Sechschafthalter (nur für Scheibensech Ø 600)	41	P82.050.02	Anschlag Klemmstück

Pos. 36 - 41 für Scheibensech Ø 400:




Stroheinlegescheiben „L“

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LZ2.255.01	Stroheinlegescheibe Ø 400	13	670305	Sechskantmutter M16x1,5 verz. DIN 439-4
2	781300	Sicherungsring A30x1,5 DIN 471	14	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439-4
3	783100	Sicherungsring J62x2 DIN 472	15	620650	Sechskantschraube M16x1,5x50 verz. DIN 961-8.8
4	752500	Rillenkugellager 6206	16	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ1.340.01) 8.8
5	824810	Papierdichtung (PP0.232.03)	17	PP0.250.03	Winkelarm
6	LZ2.256.01	Lagerstützschale bearbeitet	18	PE4.252.00	Winkelarmhalter geschweißt
6a	LZ2.256.00	Lagereinheit montiert (ohne Stroheinlegescheiben)	19	PM0.250.02	Doppelstielhalter
7	LZ2.237.02	Senkschraube M10x35 verz. 12.9	20	PM0.250.01	Doppelstiel
8	791000	Simmerring BA 35x62x7 DIN 3760	21	714400	Spannstift 6x50 verz. DIN 1481
9	LZ2.256.02	Lagerbolzen	22	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-8
10	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	23	PM0.254.00	Klemmbügel geschw.
1-10	LZ2.255.00	Stroheinlegescheibe Ø 400 mit Lagereinheit kpl.	24	693750	Sechskantmutter M16x1,5 verz. DIN 934-8
11	641205	Federring A24 verz. DIN 127	25	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933-8.8
12	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934-8	26	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8



Halbautomatische Steinsicherung „L“, „LM“ und „M“

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	653870	Scheibe 17 DIN 433-St	14	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
2	PG5.616.00	Federhalter - Oberteil geschweißt	15	PP0.610.04	Grindellagerbuchse
3	818757	Druckfeder (PG5.610.01)	16	712560	Spannstift 5x26 verz. DIN 1481
4	PG5.610.08	Federteller	17	PF0.610.03	Klinkenbuchse
5	PG5.618.00	Federhalter - Unterteil geschweißt	18	697435	Paßscheibe 20x28x1 DIN 988
6	PF0.610.18	Grindel RH72	19	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8
	PF0.610.16	Grindel RH78	20	523854	Sechskantschraube M20x120 (PG5.610.09) 10.9
7	PG5.614.00	Klinke geschweißt links	21	641101	Federring A20 verz. DIN 127
8	PG5.615.00	Klinke geschweißt rechts	22	575325	Sechskantschraube M16x65 verz. DIN 931-8.8
9	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8	23	523804	Sechskantschraube M20x80 (LC2.000.36) 10.9
10	PG5.610.10	Anlaufscheibe zu Rollenbolzen	24	523798	Sechskantschraube M20x55 (LC2.000.37) 8.8
11	PG5.610.05	Lagerrolle	25	LC2.612.00	Grindelträgerplatte außen
12	713601	Spannstift 6x26 verz. DIN 1481	26	LC1.000.34	Hülse
13	885118	Rollenbolzen (PG5.610.02)	27	LC2.610.00	Grindelträgerplatte innen




Drehpflug norm. + Schwenkadapter L, LM, M, MS, XS
 Transportpendelstützrad Ø460/500 Blech/600/680

DREHPFLUG-NORMAL

Pendel- Transportpendel-Stützrad
(+ Schwenkadapter)

(L, LM, M, MS, S, XS) (Ø 460-, Ø 500-Blech; Ø 550-, Ø 600-, Ø 680-Gummi)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	670355	Sechskantmutter M30x2 verz. DIN 439-9	21	PG1.286.02	Klinke M22 verz.
2	841134	Radachse (Pendel - Ø 460) (LZ1.280.01)	22	PG1.280.02	Lagerbolzen Ø 18
2a	841135	Radachse zu Ø 500 - Ø 680 (LZ1.280.02)	23	712750	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481
3	837338	Dichtungslamelle Z205-30 (Ø 460) (PE2.272.01) (1 Stk.)	24	697430	Paßscheibe 20x28x0,3
3a	837339	Dichtungslamelle Z007-35 (Ø 500 - Ø 680) (PP2.272.01) (1 Stk.)	24a	697435	Paßscheibe 20x28x1
3b	791215	Wellendichtring A30x52x10 DIN 3760-NB (Ø 460)	25	881645	Hydraulikdämpfer (LZ1.412.00)
3c	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760-NB (Ø 500 - Ø 680)	26	LZ1.280.04	Lagerbolzen Ø 20
4	752100	Rillenkugellager 6205 (Ø 460)	27	717200	Spannstifte 12x40 verz. DIN 1481
4a	752500	Rillenkugellager 6205 Ø 500 - Ø 680)	28	LZ1.281.00	Stützradstiel geschweißt
5	PF0.284.02	Distanzhülse (Ø 460)	29	LZ2.415.0A	Schwenkadapter geschweißt (L, LM, M)
5a	PG5.284.02	Distanzhülse (Ø 500 - Ø 680)		LZ3.415.0A	Schwenkadapter geschweißt (MS, S)
6	753550	Rillenkugellager 6304 (Ø 460)	30	Z24.415.0A	Schwenkadapter aufgebohrt (XS)
6a	753600	Rillenkugellager 6305 (Ø 500 - Ø 680)	31	PF2.283.00	Rad Ø 550 montiert (ohne Radachse) (Gummi)
7	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	31a	881270	Felge 4.00E-9" (PF2.285.00) (für Ø 550) mit Lagerung
7a	PP2.272.04	Scheibe 35x17,5x3	31b	842255	Reifen 6.00-9" 10 PLY (für Ø 550) (T522-Profil)
8	999994	Verschlußkappe Ø 52 (PE2.272.03) (Ø 460)	31c	844110	Schlauch 6.00-9" mit Ventil (für Ø 550)
8a	999998	Verschlußkappe Ø 62 (PP2.272.03) (Ø 500 - Ø 680)	32	695000	Kronenmutter M16 DIN 979-6
9	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1	33	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125
10	LZ1.280.03	Distanzrohr	34	LZ2.415.03	Sechskantschraube M16x180 (mit Splintloch für Schwenkadapter) L, LM, M
11	841144	Rad - Ø 600 kpl. montiert (ohne Radachse) (Gummi)		LZ3.415.03	Sechskantschraube M16x240 (Mit Splintloch für Schwenkadapter) MS, S, XS
11a	841140	Felge 600 - 6,75x14,5x3,0	35	701500	Splint Ø 4x32 verz. DIN 94
11b	841550	Reifen 200/60-14,5/10 T448 EXTRA	36	LZ2.417.00	Vorsteckbolzen geschweißt (L, LM, M) für Schwenkadapter
11c	843575	Schlauch 200/60-14,5 mit Ventil TR15		LZ3.417.00	Vorsteckbolzen geschweißt (MS, S) für Schwenkadapter
12	842285	Rad - Ø 680 kpl. montiert (ohne Radachse) (Gummi)	37	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
12a	841141	Felge 680 - 7,00x12x3,0	38	LZ3.280.02	Anlauftring
12b	841551	Reifen 10,0/75-12 10 PR T446	39	LZ3.280.01	Wendeachse
12c	843576	Schlauch 10,0/80 - 12 TR 15	40	523858	Sechskantschraube M24x110 (LZ3.280.03) 8.8
13	LZ1.411.00	Radträger geschweißt (L, LM, M)	41	695098	Kronenmutter M24 DIN 979-6
	LZ4.411.00	Radträger geschweißt (MS, S; VARIO-Pflüge)	42	702800	Splint 5x50 DIN 94
	Z24.411.00	Radträger geschweißt (XS)	43	LZ4.281.00	Transportstützradstiel geschweißt
13a	LZ1.411.0S	Radträger geschweißt (L, LM, M) Schwenkadapter	44	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
	LZ4.411.0S	Radträger geschw. (MS, S, XS, VARIO-Pflüge) Schwenkadapter	45	LB2.000.01	Verriegelungsbolzen
14	523774	Sechskantschraube M16x180 verz. 8.8 (LZ2.000.02) (L, LM, M)	46	LZ2.410.05	Distanzrohr zu Grindelträger und Schwenkadapter (L, LM, M)
	523777A	Sechskantschraube M16x240 verz. 8.8 (LZ3.410.04) MS, S	46a	LZ3.410.05	Distanzrohr zu Grindelträger und Schwenkadapter (MS, S)
	523779	Sechskantschraube M20x240 (LZ3.410.01) XS	46b	Z24.410.05	Distanzrohr zu Grindelträger und Schwenkadapter (XS)
15	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8 (L - S)	47	885115	Rad Ø 460 (mit Lagerung) PF0.283.00
	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8 (XS)	48	885120	Rad Ø 500 montiert (mit Lagerung) PP2.272.00 (Blech)
16	530370	Gewindestift M16x35 verz. DIN 915-45H	49	LZ3.410.03	Beilageplatte (MS, S)
17	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439-4			
18	PG1.286.01	Klinkenhalter M22 verz.			
19	843355	Scheibe „Contact“ M22 verz.			
20	963250	Sechskantmutter M22 verz. DIN 934-8			




**DREHPFLUG alle
Untergrundlockerer**

ist für folgende Pflugkörper verwendbar:
MPK, UL, ULST, WY, WS, UN, UST, WL, WST


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LZ2.401.01	Konsole für Untergrundlockerer rechts	4a	523727	Anlagenschraube M16x90 12.9 (PK8.000.11)
	LZ2.402.01	Konsole für Untergrundlockerer links	5	641101	Federring A20 verz. DIN 127
2	PA2.201.00	Untergrundlockerer geschweißt rechts	6	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934-8
	PA2.211.00	Untergrundlockerer geschweißt links	1-6	LZ2.401.00	Untergrundlockerer rechts kpl.
3	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. 8.8 (PE2.000.08)		LZ2.402.00	Untergrundlockerer links kpl.
4	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960-10.9		LZ2.400.00	Untergrundlockerer kpl. rechts und links zusammen

Pflugkörper NL460 – **©plus**




NL460, WST430 mit Untergrundlockerer


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	NI200678	Scharspitze rechts
	NI024140	Scharspitze rechts gepanzert
	NI200679	Scharspitze links
	NI024139	Scharspitze links gepanzert
2	NI024122	Scharblatt rechts
	NI024121	Scharblatt links
3	PK100102K	Verschleißstück rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024114) @plus
	PK100202K	Verschleißstück links NL460 (aufgekohlt) (NI024113) @plus
4	PK100101K	Mollblech rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024112) @plus
	PK100201K	Mollblech links NL460 (aufgekohlt) (NI024111) @plus
5	NI024123	Lasche (Mollblech – Schar - letzte Bohrung)
6	PK113000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK114000	Pflugkopf geschweißt links
7	P8800106	Verbindungslasche (Verschleißstück - Mollblech)
8	502511N	Senkschraube M12x35 (PR900002)
9	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
10	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
11	PK100500	Stützleiste geschweißt rechts
	PK600600	Stützleiste geschweißt links
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
13	523732A	Anlagenschraube (KONUS) M12x50 (PK800009)
14	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
15	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
16	PK800106	Mollblechstütze
17	599405	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 933
18	530380	Gewindestift M16x1,5x45 verz.
19	PR703002	Anlage
20	PR703003	Anlage kurz (850)
21	PK113003	Anlage vorne rechts
	PK114003	Anlage vorne links
22	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
22a	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
23	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
23a	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
24	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
25	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
26	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009)
27	824820	Gummibeilage 40x13x1,5 schwarz
28	PK202101	Anlagensech rechts
	PK202201	Anlagensech links
29	544060	Flachrundscharbe M20x1,5x75 verz. DIN 603
29a	544050	Flachrundscharbe M16x1,5x70 verz. DIN 603
29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
30	651405	Scheibe 31 verz. DIN 125
30a	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
31	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
32	Z2440801	Konsole rechts
	Z2440901	Konsole links
33	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
34	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. (PE200008)
35	641101	Federring A20 verz. DIN 127
36	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
36a	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
36b		Flachrundscharbe M20x1,5x90 verz. DIN 603
36c		Flachrundscharbe M16x1,5x85 verz. DIN 603
37	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
38	CN100055	Meißelschare rechts
	CN100056	Meißelschare links
39	NI024104	Meißel rechts
	NI024105	Meißel links
40	502500N	Meißelschraube M12x32
41	695427	Sechskantmutter BIW12




Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	7	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
	PK300201	Schar UN350 links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	8	PK300102K	Mollblech UN350 rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK300201A	Schar UN350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK300202K	Mollblech UN350 links (aufgekohlt) ©plus
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)		PK300102B	Mollblech UN350 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK300102B	Mollblech UN350 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK400201	Schar UN400 links (SB 40 cm) (20°-Schraube)	8a		entfallen bei UN350
	PK400201A	Schar UN400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PK300103K	Verschleißstück UN350 rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK300203K	Verschleißstück UN350 links (aufgekohlt) ©plus
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK300103B	Verschleißstück UN350 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK500201	Schar UN430 links (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK300203B	Verschleißstück UN350 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK500201A	Schar UN430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	9a		entfallen bei UN350
	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	9b		entfallen bei UN350
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungslasche
	PK300200	Schar UN350 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK300200A	Schar UN350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	PK800102	Streichschiene rechts
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK800202	Streichschiene links
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK400200	Schar UN400 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12 verz.
	PK400200A	Schar UN400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
2	PK500200	Schar UN430 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK500200A	Schar UN430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR914003	Anlage vorne links
	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK800205	Stützwinkel links (Universal)
	PK301401	Meißelschar UNM35L links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK4001301A	Meißelschar UNM35L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)		PK414000	Pflugkopf geschweißt links
	PK401401A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985-8
	PK401401	Meißelschar UNM40L links (SB 40 cm) (20°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985-8
	PK401401A	Meißelschar UNM40L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)		LZ105202	Einlegegleitblech links
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK501401	Meißelschar UNM43L links (SB 43 cm) (20°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK501401A	Meißelschar UNM43L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK301400	Meißelschar UNM35 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK301400A	Meißelschar UNM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts
2a	PK401400	Meißelschar UNM40 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		LZ105201	Halter links
	PK401400A	Meißelschar UNM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK501400	Meißelschar UNM43 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK501400A	Meißelschar UNM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	30	PK201901	Anlagensech rechts
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK2002001	Anlagensech links
	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	31	PR703003	Anlage kurz
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	32a		entfällt bei UN350
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	33	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
		entfallen bei UN350	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
		Stover-Mutter M14	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
			36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
			37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
			38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			39	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
				LZ106200	Abstützung links lang geschweißt
			40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
				Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
3			41	824820	Gummibeiage (PK800001)
4			42		entfällt bei UN350
4a			43		entfällt bei UN350
5					



Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	PK300201	Schar UN350 links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	8	PK400102K	Mollblech UN400 rechts (aufgekohlt) @plus
	PK300201A	Schar UN350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400202K	Mollblech UN400 links (aufgekohlt) @ plus
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)		PK400102B	Mollblech UN400 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400202B	Mollblech UN400 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK400201	Schar UN400 links (SB 40 cm) (20°-Schraube)	8a	PK410102	Mollblech UN400K rechts (Kunststoff)
	PK400201A	Schar UN400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK410202	Mollblech UN400K links (Kunststoff)
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	9	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts (aufgekohlt) @plus
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400203K	Verschleißstück UN400 links (aufgekohlt) @plus
1a	PK500201	Schar UN430 links (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK500201A	Schar UN430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400203B	Verschleißstück UN400 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	9a	PK410104	Verschleißstück-Beilage rechts
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK410204	Verschleißstück-Beilage links
	PK300200	Schar UN350 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	9b	PK410102	Schar-Beilage (nur für Kunststoffmollblech)
	PK300200A	Schar UN350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungsflasche
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	PK800102	Streichschiene rechts
	PK400200	Schar UN400 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK800202	Streichschiene links
	PK400200A	Schar UN400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
2	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12 verz.
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
	PK500200	Schar UN430 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze
	PK500200A	Schar UN430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR914003	Anlage vorne links
	PK301401	Meißelschar UNM35L links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	PK301401A	Meißelschar UNM35L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK800205	Stützwinkel links (Universal)
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
2a	PK401401	Meißelschar UNM40L links (SB 40 cm) (20°-Schraube)		PK414000	Pflugkopf geschweißt links
	PK401401A	Meißelschar UNM40L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK501401	Meißelschar UNM43L links (SB 43 cm) (20°-Schraube)		LZ105202	Einlegeblech links
	PK501401A	Meißelschar UNM43L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK301400	Meißelschar UNM35 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK301400A	Meißelschar UNM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
3	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK401400	Meißelschar UNM40 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
	PK401400A	Meißelschar UNM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)			Halter links
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK501400	Meißelschar UNM43 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK501400A	Meißelschar UNM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
4	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	30	PK201901	Anlagensech rechts
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK202001	Anlagensech links
	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	31	PR703003	Anlage kurz
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
	523734	Scharschraube lang M14x48 (PK000010) (Kunststoff) (20°-Schraube)	32a	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
	LK000010	Scharschraube M14x48 (Kunststoff) (30°-Schraube)	33	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
	695415	Stover-Mutter M14	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
			35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
			36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
			37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
4a			38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			39	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
				LZ106200	Abstützung links lang geschweißt
			40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
				Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
			41	824820	Gummibeilage (PK800001)
			42	655660	Scheibe Vierkant 22 verz. DIN 434
			43	655655	Scheibe Vierkant 18 verz. DIN 434




Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)
	PK300201	Schar UN350 links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980
	PK300201A	Schar UN350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	7	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PK500102K	Mollblech UN430 rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK400201	Schar UN400 links (SB 40 cm) (20°-Schraube)		PK500202K	Mollblech UN430 links (aufgekohlt) ©plus
	PK400201A	Schar UN400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK500102B	Mollblech UN430 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK500202B	Mollblech UN430 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PK500103K	Verschleißstück UN430 rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK500201	Schar UN430 links (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK500203K	Verschleißstück UN430 links (aufgekohlt) ©plus
	PK500201A	Schar UN430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK500103B	Verschleißstück UN430 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK500203B	Verschleißstück UN430 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungslasche
			11	502511N	Senkschraube M12x35
	PK300200	Schar UN350 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	12		entfällt
	PK300200A	Schar UN350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	13		entfällt
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
			16	PK800106	Mollblechstütze
	PK400200	Schar UN400 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK400200A	Schar UN400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
				PR914003	Anlage vorne links
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK800205	Stützwinkel links (Universal)
			20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK500200	Schar UN430 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK500200A	Schar UN430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK414000	Pflugkopf geschweißt links
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK301401	Meißelschar UNM35L links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	23	NI026180	Einlegeblech rechts
	PK301401A	Meißelschar UNM35L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		NI026181	Einlegeblech links
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK401401	Meißelschar UNM40L links (SB 40 cm) (20°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK401401A	Meißelschar UNM40L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK501401	Meißelschar UNM43L links (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK501401A	Meißelschar UNM43L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28	NI405190	Einlegehalter rechts
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		NI405191	Einlegehalter links
			29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK301400	Meißelschar UNM35 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK301400A	Meißelschar UNM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
				Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	PK201901	Anlagensech rechts
				PK202001	Anlagensech links
	PK401400	Meißelschar UNM40 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	31	PR703003	Anlage kurz
	PK401400A	Meißelschar UNM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
			33		entfällt
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
			36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
	PK501400	Meißelschar UNM43 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	PK501400A	Meißelschar UNM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	39	LZ106800	Abstützung rechts geschweißt UN430
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LZ106900	Abstützung links geschweißt UN430
	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
			41	824820	Gummibeilage



Pflugkörper WY400 – ©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung			
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	2a	LK201300	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200004	Schar WS350 links (20°-Schraube)		LK201400	Meißelschar WSM35links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200004A	Schar WS350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201400A	Meißelschar WSM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)		LK201500	Meißelschar WSM40rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200006	Schar WS400 links (20°-Schraube)		LK201600	Meißelschar WSM40 links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200006A	Schar WS400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201600A	Meißelschar WSM40links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)		LK201700	Meißelschar WSM43rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200008	Schar WS430 links (20°-Schraube)		LK201800	Meißelschar WSM43links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200008A	Schar WS430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201800A	Meißelschar WSM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>		PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	PK000004	Schar WS350 links <i>PERMANIT</i>		PK601400	Meißelschar WSM350 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>		PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	PK000006	Schar WS400 links <i>PERMANIT</i>		PK701400	Meißelschar WSM400 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>		PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	PK000008	Schar WS430 links <i>PERMANIT</i>		PK801400	Meißelschar WSM430 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	1a	LK200300		Schar WS350 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	
		LK200300A		Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK801101A	Meißel re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	
		LK200400		Schar WS350 li mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	
		LK200400A		Schar WS350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK801102A	Meißel li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	
		LK200500		Schar WS400 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)
		LK200500A		Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)
LK200600		Schar WS400 li mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	4a	523734			Scharschraube M14x48 lang (PK000010) (20°-Schraube) (nur für Kunststoffmollblech)	
LK200600A		Schar Ws400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	LK000010	Scharschraube M14x48 (30°-Schraube) (nur für Kunststoffmollblech)				
LK200700		Schar WS430 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	5	695415			Stover-Mutter M14	
LK200700A		Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	6	546400			Senkschraube M12x45 DIN 11014	
LK200800		Schar WS430 li mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	7	692800			Sechskantmutter M12 DIN 934	
LK200800A		Schar WS430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PK800109K			Mollblech WY400 rechts (aufgekohlt) ©plus	
PK000300		Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	PK800209K	Mollblech WY400 links (aufgekohlt) ©plus				
PK000400		Schar WS350 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	PK800109B	Mollblech WY400 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>				
PK000500		Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	PK800209B	Mollblech WY400 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>				
PK000600		Schar WS400 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	8a	PK810109			Mollblech WY400K rechts (Kunststoff)	
PK000700		Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	PK810209	Mollblech WY400K links (Kunststoff)				
PK000800		Schar WS430 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	9	PK800501K			Verschleißstück rechts (aufgekohlt) ©plus	
2		LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	PK800601K			Verschleißstück links (aufgekohlt) ©plus	
		LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	PK800501B			Verschleißstück rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>	
		LK200104	Meißelschar WSM35L links (20°-Schraube)	PK800601B			Verschleißstück links (VAB4) <i>PERMANIT</i>	
		LK200104A	Meißelschar WSM35L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)					
		LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)					
		LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)					
	LK200106	Meißelschar WSM40L links (20°-Schraube)						
	LK200106A	Meißelschar WSM40L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)						
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	LK200108	Meißelschar WSM43L links (20°-Schraube)						
	LK200108A	Meißelschar WSM43L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)						
PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>							
PK601401	Meißelschar WSM35 links <i>PERMANIT</i>							
PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>							
PK701401	Meißelschar WSM40 links <i>PERMANIT</i>							
PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>							
PK801401	Meißelschar WSM43 links <i>PERMANIT</i>							




Pflugkörper WY400 – ©plus / PERMANIT

Pflugkörper WY 400

©plus / PERMANIT


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
10	523729	Skt-Schraube (Konus) 16x40 (PK800013)	27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
11	824820	Gummibeilage (PK800001)	28	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
12	692600	Sechskantmutter M10 DIN 934	28a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
13	695427	Sechskantmutter BIW M12	29	PR703002	Anlage
14	PR703003	Anlage kurz	30	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
15	LZ105101	Halter rechts		PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	LZ105201	Halter links		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
16	PK800105	Stützwinkel rechts		PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
	PK800205	Stützwinkel links	31	PK201501	Anlagensech rechts
17	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985		PK201601	Anlagensech links
18	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934	32	P8800106	Verbindungsglasche
19	PK800106	Mollblechstütze	33	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796
20	523742	Senkschraube M10x30 DIN 11014 (LZ223702)	34	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
21	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985	35	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
21a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985		Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
22	PK813003	Anlage vorne rechts	36	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
	PK814003	Anlage vorne links	37	PK810504	Verschleißstück-Beilage rechts
23	PK813000	Pflugkopf geschweißt rechts		PK810604	Verschleißstück-Beilage links
	PK814000	Pflugkopf geschweißt links	38	PK810102	Schar-Beilage
24	PK800102	Streichschiene rechts	39	545955	Senkschraube M10x40 DIN 11014
	PK800202	Streichschiene links	40	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
25	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125	41	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
26	LZ105102	Einlegeblech rechts	42	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	LZ105202	Einlegeblech links	43	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
27	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960	44	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
27a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960		LZ106200	Abstützung links lang geschweißt
27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)	45	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
	Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)	46	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985

nur für Kunst-
stoffmollblech




Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schar)	7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PR000101	Streifen I rechts (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK300201	Schar UN350 links (SB 35 cm) (20°-Schar)		PR000201	Streifen I links (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK300201A	Schar UN350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000101K	Streifen I rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schar)		PR000201K	Streifen I links (aufgekohlt) ©plus
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PR000102	Streifen II rechts (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK400201	Schar UN400 links (SB 40 cm) (20°-Schar)		PR000202	Streifen II links (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK400201A	Schar UN400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000102K	Streifen II rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schar)		PR000202K	Streifen II links (aufgekohlt) ©plus
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	PR000103	Streifen III rechts (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK500201	Schar UN430 links (SB 43 cm) (20°-Schar)		PR000203	Streifen III links (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK500201A	Schar UN430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000103K	Streifen III rechts (aufgekohlt) ©plus
1a	PK300100	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PR000203K	Streifen III links (aufgekohlt) ©plus
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	11	PR000104	Streifen IV rechts (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK300200	Schar UN350 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PR000204	Streifen IV links (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK300200A	Schar UN350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000104K	Streifen IV rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK400100	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PR000204K	Streifen IV links (aufgekohlt) ©plus
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6798
	PK400200	Schar UN400 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	13	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK400200A	Schar UN400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400203K	Verschleißstück UN400 links (aufgekohlt) ©plus
	PK500100	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400203B	Verschleißstück UN400 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK500200	Schar UN430 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	14	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK500200A	Schar UN430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	P8800106	Verbindungsglasche
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schar)	16	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	PK400104	Mollblechstütze
	PK301401	Meißelschar UNM35L links (SB 35 cm) (20°-Schar)	18	PR000500	Abstützbügel geschweißt rechts
	PK301401A	Meißelschar UNM35L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000600	Abstützbügel geschweißt links
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schar)	19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	20	PR013000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK401401	Meißelschar UNM40L links (SB 40 cm) (20°-Schar)		PR014000	Pflugkopf geschweißt links
	PK401401A	Meißelschar UNM40L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK201901	Anlagensech rechts
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schar)		PK202001	Anlagensech links
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK501401	Meißelschar UNM43L links (SB 43 cm) (20°-Schar)		LZ105202	Einlegeblech links
	PK501401A	Meißelschar UNM43L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	24	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK301400	Meißelschar UNM35 li Scharmesser geschw. (20°-Schar)	25	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	PK301400A	Meißelschar UNM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	LZ105101	Halter rechts
2a	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)		LZ105201	Halter links
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PR703002	Anlage
	PK401400	Meißelschar UNM40 li Scharmesser geschw. (20°-Schar)	28	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK401400A	Meißelschar UNM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
	PK501400	Meißelschar UNM43 li Scharmesser geschw. (20°-Schar)	29	695427	Sechskantmutter BIW M12
	PK501400A	Meißelschar UNM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	31	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	31b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	31c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	32	PR913003	Anlage vorne rechts
5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980		PR914003	Anlage vorne links
6	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)	33	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
6a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)	34	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
			35	PR703003	Anlage kurz
			36	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
			37	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			38	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
				LZ106200	Abstützung links lang geschweißt
			39	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
				Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
			40	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
			41	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
			42	824820	Gummibeilage

Pflugkörper WXL430 – ©plus



WXL430 mit Untergrundlockerer


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-	Bezeichnung
1	LK200113	Meißelschar WXM430 rechts (20°-Schraube)	23	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
	LK200113A	Meißelschar WXM430 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23a	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934
	LK200114	Meißelschar WXM430 links (20°-Schraube)	24	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	LK200114A	Meißelschar WXM430 li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	24a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
1a	LK211300	Meißelschar WXM430 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	25	PR703002	Anlage
	LK211300A	Meißelschar WXM430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	PR703003	Anlage kurz
	LK211400	Meißelschar WXM430 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	27	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	LK211400A	Meißelschar WXM430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	27a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
2	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
3	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	29	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	30	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
4	695415	Stover-Mutter M14	31	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
5	695427	Sechskantmutter BIW M12		LZ106700	Abstützung links kurz geschweißt
6	PR600001K	Mollblech rechts WXL430 (aufgekohlt) ©plus	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
	PR600002K	Mollblech links WXL430 (aufgekohlt) ©plus	33	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
7	PR700003K	Verschleißstück rechts WX400 (aufgekohlt) ©plus	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
	PR700004K	Verschleißstück links WX400 (aufgekohlt) ©plus	35	LZ105101	Halter rechts
8	PR600007	Streichschiene rechts WXL400		LZ105201	Halter links
	PR600008	Streichschiene links WXL400	36	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
9	PR713000	Pflugkopf geschweißt rechts WX400		LZ105202	Einlegegleitblech links
	PR714000	Pflugkopf geschweißt links WX400	37	PK002003	Abweisblech rechts (RH 67-72)
10	PR700102	Stützwinkel rechts		PK002004	Abweisblech links (RH 67-72)
	PR700202	Stützwinkel links		PK002203	Abweisblech rechts (RH 76-90)
11	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014		PK002204	Abweisblech links (RH 76-90)
11a	523742	Senkschraube M10x30 (LZ2.237.02)	38	PK201901	Anlagensech rechts
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014		PK202001	Anlagensech links
13	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014	39	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
14	824820	Gummibeilage 40x13x1,5 schwarz	40	LZ240101	Konsole für Untergrundlockerer rechts
15	PR600006	Mollblechstütze WXL430		LZ240201	Konsole für Untergrundlockerer links
16	PK400104	Mollblechstütze	41	PR600500	Stützleiste geschweißt rechts
17	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985		PR600600	Stützleiste geschweißt links
18	643613	Spannscheibe A12 verz. DIN 6796	42	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
18a	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796		PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
19	655660	Scheibe Vierkant D=22 mm verz. DIN 434	43	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
20	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934	44	641101	Federring A20 verz. DIN 127
21	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)	45	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
				Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
21a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)	46	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80
22	PK813003	Anlage vorne rechts	46a	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90
	PK814003	Anlage vorne links	47	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)



Pflugkörper WX 400




Po	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1		entfällt	17	824820	Gummibeilage (PK800001)
2	LK200111	Meißelschar WXM40 rechts (20°-Schraube)	18	546200	Senkschraube M12x40 DIN11014
	LK200111A	Meißelschar WXM40 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	LK200112	Meißelschar WXM40 links (20°-Schraube)	20	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	LK200112A	Meißelschar WXM40 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	LK200013	Meißelschar WXM43 rechts (20°-Schraube)	21	PR703003	Anlage kurz
	LK200013A	Meißelschar WXM43 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	655250	Scheibe-Vierkant A13 verz. DIN 6917
	LK200014	Meißelschar WXM43 links (20°-Schraube)	23	PR713000	Pflugkopf geschweißt rechts
	LK200014A	Meißelschar WXM43 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR714000	Pflugkopf geschweißt links
2a	LK211500	Meißelschar WXM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)	24	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 65-72)
	LK211500A	Meißelschar WXM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002004	Abweisblech links (für RH 65-72)
	LK211600	Meißelschar WXM40 links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 75-90)
	LK211600A	Meißelschar WXM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002204	Abweisblech links (für RH 75-90)
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	25	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	PR703002	Anlage
	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	27	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LZ105202	Einlegeblech links
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	28	PK813003	Anlage vorne rechts
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)		PK814003	Anlage vorne links
5	695415	Stover-Mutter M14	29	523729	Konusschraube M16x40 (PK800013)
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	30	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	30a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
8	PR700001K	Mollblech WX400 rechts (aufgekohlt) ©plus	30b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PR700002K	Mollblech WX400 links (aufgekohlt) ©plus		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
9	PR700003K	Verschleißstück WX400 rechts (aufgekohlt) ©plus	30c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	PR700004K	Verschleißstück WX400 links (aufgekohlt) ©plus	31	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
10	546100	Senkschraube M12x45 DIN 11014	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
11	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt	32	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt	33	523742	Senkschraube M10x30 (LZ223702)
12	695427	Sechskantmutter BIW 12	34	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
13	PK800106	Mollblechstütze	35	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
14	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985	36	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
15	LZ105101	Halter rechts		LZ106700	Abstützung links kurz geschweißt
	LZ105201	Halter links	37	PR700102	Stützwinkel rechts
16	655660	Scheibe-Vierkant 22 verz. DIN 434		PR700202	Stützwinkel links
			38	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
			39	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
			40	PK201901	Anlagensech rechts
				PK202001	Anlagensech links
			41	692700	Sechskantmutter M12 DIN934



Pflugkörper WL430 – ©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g			
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	2a	LK201300	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200004	Schar WS350 links (20°-Schraube)		LK201400	Meißelschar WSM35 links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200004A	Schar WS350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201400A	Meißelschar WSM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)		LK201500	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200006	Schar WS400 links (20°-Schraube)		LK201600	Meißelschar WSM40 links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200006A	Schar WS400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201600A	Meißelschar WSM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)		LK201700	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200008	Schar WS430 links (20°-Schraube)		LK201800	Meißelschar WSM43 links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)			
	LK200008A	Schar WS430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201800A	Meißelschar WSM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>		PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	PK000004	Schar WS350 links <i>PERMANIT</i>		PK601400	Meißelschar WSM350 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>		PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	PK000006	Schar WS400 links <i>PERMANIT</i>		PK701400	Meißelschar WSM400 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>		PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
	PK000008	Schar WS430 links <i>PERMANIT</i>		PK801400	Meißelschar WSM430 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>			
1a	LK200300	Schar WS350 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)			
	LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK801102	Meißel links (15°-Schraube)			
	LK200400	Schar WS350 li. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)		
	LK200400A	Schar WS350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)		
	LK200500	Schar WS400 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)			5	695415	Stover-Mutter M14	
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	
	LK200600	Schar WS400 li. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)			7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	
	LK200600A	Schar WS400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			8	PR800101K	Mollblech WL430 rechts (aufgekohlt) ©plus	
	LK200700	Schar WS430 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)				PR800201K	Mollblech WL430 links (aufgekohlt) ©plus	
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)				PR800101B	Mollblech WL430 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>	
	LK200800	Schar WS430 li. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)				PR800201B	Mollblech WL430 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>	
	LK200800A	Schar WS430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			9	PK000102K	Verschleißstück WS400 re. (aufgekohlt) ©plus	
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>				PK000202K	Verschleißstück WS400 li. (aufgekohlt) ©plus	
	PK000400	Schar WS350 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>				PK000102B	Verschleißstück WS400 re. (VAB4) <i>PERMANIT</i>	
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>				PK000202B	Verschleißstück WS400 li. (VAB4) <i>PERMANIT</i>	
	PK000600	Schar WS400 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>			10	655660	Scheibe-Vierkant 22 (bei Konsole Untergrundlockerer)	
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>				11	PK000103	Verbindungsflasche
	PK000800	Schar WS430 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>				12	695427	Sechskantmutter BIW 12
2	LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	13			PK800106	Mollblechstütze	
	LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14			697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985	
	LK200104	Meißelschar WSM35L links (20°-Schraube)						
	LK200104A	Meißelschar WSM35L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)						
	LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	LK200106	Meißelschar WSM40L links (20°-Schraube)						
	LK200106A	Meißelschar WSM40L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)						
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	LK200108	Meißelschar WSM43L links (20°-Schraube)						
	LK200108A	Meißelschar WSM43L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>						
	PK601401	Meißelschar WSM35 links <i>PERMANIT</i>						
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>						
	PK701401	Meißelschar WSM40 links <i>PERMANIT</i>						
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>						
	PK801401	Meißelschar WSM43 links <i>PERMANIT</i>						




Pflugkörper WL430 – ©plus / PERMANIT

Pflugkörper WL 430


© plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
15	LZ105101	Halter rechts	30	611500	Skt-Schraube M16x1,5x60 verz. DIN 960
	LZ105201	Halter links	30a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
16	PK813003	Anlage vorne rechts	30b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK814003	Anlage vorne links		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
17	PK201901	Anlagensech rechts		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Konsole Ø 20)
	PK202001	Anlagensech links	30c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
18	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014	31	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
19	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
20	697402	Sechskantmutter M16x1,5 verz. DIN 985	32	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
20a	697403	Sechskantmutter M20x1,5 verz. DIN 985	33	523729	Skt-Schraube M16x40 (Konus) (PK800013)
21	PR703003	Anlage kurz	34	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
22	PR703002	Anlage	35	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
23	PK013000	Pflugkopf geschweißt rechts	36	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
	PK014000	Pflugkopf geschweißt links	37	LZ106200	Abstützung links lang geschweißt
24	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 65-72)	38	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
	PK002004	Abweisblech links (für RH 65-72)	39	PK400104	Mollblechstütze
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 75-90)	40	LZ240101	Konsole für Untergrundlockerer rechts
	PK002204	Abweisblech links (für RH 75-90)		LZ240201	Konsole für Untergrundlockerer links
25	643613	Spannscheibe A12 verz. DIN 6796	41	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
25a	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796	42	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
26	PR800500	Stützlasche geschweißt rechts		PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
	PR800600	Stützlasche geschweißt links	43	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
27	LZ105102	Einlegeblech rechts	44	641101	Federring A20 verz. DIN 127
	LZ105202	Einlegeblech links	45	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80
28	824820	Gummibeilage (PK800001)	45a	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90
29	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt			
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt			



NL460, WST430 mit Untergrundlockerer

Po	Bestell- ..	Bezeichnung	Pos	Bestell- ..	Bezeichnung
1	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	2a	PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK601400	Meißelschar WSM350 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	LK200006	Schar WS400 links (20°-Schraube)		PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	LK200006A	Schar WS400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK701400	Meißelschar WSM400 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)		PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK801400	Meißelschar WSM430 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	LK200008	Schar WS430 links (20°-Schraube)			
	LK200008A	Schar WS430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>	3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)
	PK000004	Schar WS350 links <i>PERMANIT</i>		PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)
1a	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>		PK801102	Meißel links (15°-Schraube)
	PK000006	Schar WS400 links <i>PERMANIT</i>		PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>	4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)
	PK000008	Schar WS430 links <i>PERMANIT</i>		LK000009	Scharschraube M14x39 (R3-Stempelung – 30°-Schraube)
	LK200500	Schar WS400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	6	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	LK200600	Schar WS400 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	6a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	LK200600A	Schar WS400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	7	695427	Sechskantmutter BIW M12
	LK200700	Schar WS430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	8	PR913000	Pflugkopf geschweißt rechts WST430
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR914000	Pflugkopf geschweißt links WST430
2	LK200800	Schar WS430 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	9	PR900105K	Verschleißstück WST430 rechts (aufgekohlt) ©plus
	LK200800A	Schar WS430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR900205K	Verschleißstück WST430 links (aufgekohlt) ©plus
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	10	PR900101K	Streifen I rechts WST430 (aufgekohlt) ©plus
	PK000400	Schar WS350 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		PR900201K	Streifen I links WST430 (aufgekohlt) ©plus
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	11	PR900102K	Streifen II rechts WST430 (aufgekohlt) ©plus
	PK000600	Schar WS400 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		PR900202K	Streifen II links WST430 (aufgekohlt) ©plus
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	12	PR900103K	Streifen III rechts WST430 (aufgekohlt) ©plus
	PK000800	Schar WS430 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		PR900203K	Streifen III links WST430 (aufgekohlt) ©plus
	LK200105	Meißelschar WSM400 rechts (20°-Schraube)	13	PR900104K	Streifen VI rechts WST430 (aufgekohlt) ©plus
	LK200105A	Meißelschar WSM400 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR900204K	Streifen VI links WST430 (aufgekohlt) ©plus
2a	LK200106	Meißelschar WSM400 links (20°-Schraube)	14	PR900500	Streifen-Abstützung rechts geschweißt
	LK200106A	Meißelschar WSM400 li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR900600	Streifen-Abstützung links geschweißt
	LK200107	Meißelschar WSM430 rechts (20°-Schraube)	15	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	LK200107A	Meißelschar WSM430 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	16	824820	Gummibeilage (PK800001)
	LK200108	Meißelschar WSM430 links (20°-Schraube)	17	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	LK200108A	Meißelschar WSM430 li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	18	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>	19	PK800106	Mollblechstütze
	PK601401	Meißelschar WSM35 links <i>PERMANIT</i>	20	PK400104	Mollblechstütze
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>	21	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
	PK701401	Meißelschar WSM40 links <i>PERMANIT</i>	22	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
2a	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>	23	967402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK801401	Meißelschar WSM43 links <i>PERMANIT</i>	23a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	LK201500	Meißelschar WSM400 re Scharmesser geschw (20°-Schraube)	24	655250	Scheibe – Vierkant 13 verz. DIN 6917
	LK201500A	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	655655	Scheibe – Vierkant 18 verz. DIN 434
	LK201600	Meißelschar WSM400 li Scharmesser geschw (20°-Schraube)	26	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
	LK201600A	Meißelschar WSM400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	LK201700	Meißelschar WSM430 re Scharmesser geschw (20°-Schraube)	27a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	LK201700A	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	LK201800	Meißelschar WSM430 li Scharmesser geschw (20°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	LK201800A	Meißelschar WSM430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
			28	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933



NL460, WST430 mit Untergrundlockerer

Pflugkörper WST430



Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
29	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439	42	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796
30	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933	43	PK002003	Abweisblech rechts (RH 67-72)
31	LZ106100	Abstützung lang rechts geschweißt		PK002004	Abweisblech links (RH 67-72)
	LZ106200	Abstützung lang links geschweißt		PK002203	Abweisblech rechts (RH 76-90)
32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)		PK002204	Abweisblech links (RH 76-90)
33	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	44	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)	45	Z2440801	Konsole rechts
35	PR703002	Anlage		Z2440901	Konsole links
36	PR703003	Anlage kurz	46	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
37	PR913003	Anlage vorne rechts		PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
	PR914003	Anlage vorne links	47	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
38	PK201901	Anlagensech rechts	48	641101	Federring A20 verz. DIN 127
	PK202001	Anlagensech links	49	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
39	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960		Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
40	LZ105101	Halter rechts	50	612500	Skt-Schraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
	LZ105201	Halter links	50a	611800	Skt-Schraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
41	LZ105102	Einlegegleitblech rechts			
	LZ105202	Einlegegleitblech links			

